


HPM[®] 38 评价事例

产品名		导光板	
客户目的	研磨出现条纹	尺寸	N/A
使用钢材 硬度 表面处理	S136类 50-52HRC -	评价材料 硬度 表面处理	HPM38 50-52HRC -
目前寿命	研磨加工出现条纹	评价方法	研磨后蚀刻加工， 放大观察
加工方法	研磨 蚀刻	评价结果 (成形)	研磨 蚀刻加工， 未见条纹



测试HPM38，蚀刻加工后出现条纹比例降低，品质稳定。