

PZK
PCM85
PMM
PYH05
PZK-P
PPM
PSM
PBM/PBX
PBM/PBX 复式
PM
PML
PZL112A
PZL3/ PZL6
PZH□ - X185
PVY
PZU□ - A
PZH□ - A
PCV



## 产品特点



小体积大流量真空阀  
搭配小流量破真空阀  
可选真空源集中进气及独立进气互不串气  
破真空流量可调节  
气管接头类型丰富

5 ms 真空响应时间


6-8 L/min 高真空中流量

10 ms 60KPA高真空到达时间

12 支持联汇流板集装联



## 型号标注方法




①	真空泵系列	代码   系列	PSM   PSM系列真空泵系统	②	产品宽度	代码   产品宽度	10   10mm	③	进气方式	代码   正负压进气方式	A   单独进出气	J   集中进气	④	集装数量	代码   集成数量	01   1联
⑤	数显压力表及输出方式	代码   数显压力表位置	NS   不带数显表	/	S   常规数显表	NPN输出+1-5V模拟输出	SV   台湾高配数显表	NPN输出+1-5V模拟输出	SVP   台湾高配数显表	PNP输出+1-5V模拟输出	⑥	切换频率	代码   切换周期时长	HF   快速吸破	BCA   真空保持(长时间吸附)	02   2联
⑦	真空接管类型	代码   接管类型	L   L型气管接头	P   直通式气管接头	⑧	接适配吸盘管径	04   Φ4MM	06   Φ6MM	⑨	吸盘直径	代码   吸盘直径	08   Φ8MM	10   Φ10MM	12   Φ12MM	03   3联	
⑩	吸盘数量	代码   吸盘数量	01   1个	02   2个	03   3个	04   4个	05   5个	06   6个	07   7个	08   8个	09   9个	10   10个	11   11个	12   12个	04   4联	
⑪	吸盘间距	代码   吸盘间距	01   10mm	02   15mm	03   20mm	04   25mm	05   30mm	06   35mm	07   40mm	08   45mm	09   50mm	10   55mm	11   60mm	12   65mm	05   5联	
⑫	吸盘厚度	代码   吸盘厚度	01   1mm	02   2mm	03   3mm	04   4mm	05   5mm	06   6mm	07   7mm	08   8mm	09   9mm	10   10mm	11   11mm	12   12mm	06   6联	
⑬	吸盘重量	代码   吸盘重量	01   1g	02   2g	03   3g	04   4g	05   5g	06   6g	07   7g	08   8g	09   9g	10   10g	11   11g	12   12g	07   7联	
⑭	吸盘尺寸	代码   吸盘尺寸	01   10x10mm	02   15x15mm	03   20x20mm	04   25x25mm	05   30x30mm	06   35x35mm	07   40x40mm	08   45x45mm	09   50x50mm	10   55x55mm	11   60x60mm	12   65x65mm	08   8联	
⑮	吸盘材料	代码   吸盘材料	01   PC	02   TPU	03   PVDF	04   FEP	05   PTFE	06   PVDF	07   FEP	08   PTFE	09   PVDF	10   FEP	11   PTFE	12   PVDF	09   9联	
⑯	吸盘颜色	代码   吸盘颜色	01   白色	02   黑色	03   红色	04   蓝色	05   绿色	06   橙色	07   黄色	08   紫色	09   蓝色	10   绿色	11   橙色	12   黄色	10   10联	
⑰	吸盘形状	代码   吸盘形状	01   圆形	02   方形	03   三角形	04   椭圆形	05   星形	06   六边形	07   八边形	08   圆形	09   方形	10   三角形	11   椭圆形	12   星形	11   11联	
⑱	吸盘数量	代码   吸盘数量	01   1个	02   2个	03   3个	04   4个	05   5个	06   6个	07   7个	08   8个	09   9个	10   10个	11   11个	12   12个	12   12联	




## 气路原理图


## ■ 不带压力开关




## ■ 带压力开关



## 数显压力开关接线图示



## 电磁阀接线图示



## ■ PSM系列参数

使用温度	°C	0-50
供气压力	MPA	0-0.7
真空供气压力	L/MIN	0-101
真空流量	L/MIN	8-10
真空破坏流量	L/MIN	5-10
真空到达时间	MS	10-10.5
真空破坏时间	MS	6-10

## ■ 破真空电磁阀参数

电磁阀	真空供给阀、真空破坏阀
操作方式	直接操作
阀门结构	直动式
额定电压	DC24V
限制电路	电涌吸收器
答应时间	4MS 答应时间
功耗	1.2W
手动操作	按扭结构
操作指示	当线圈通电时，绿色指示灯亮起
接线方式	红色: DC24V; 黑色: COM

## ■ 真空电磁阀参数

电磁阀	真空供给阀、真空破坏阀
操作方式	直接操作
阀门结构	直动式
额定电压	DC24V
限制电路	电涌吸收器
答应时间	4MS
功耗	2.2W
手动操作	按扭结构
操作指示	当线圈通电时，绿色指示灯亮起




## 图解分析



## 外形尺寸(mm)

## ■ 单联

P口接正压源  
V口接负压源  
A口接吸盘



PZK
PCM85
PMM
PYH05
PZK-P
PPM
<b>PSM</b>
PBM/PBX
PBM/PBX 复式
PM
PML
PZL12A
PZL3/ PZL6
PZH□ - X185
PVY
PZU□ -A
PZH□ -A
PCV



## 外形尺寸(mm)

## ■ 双联

